

Wilo Stratos Maxo har ett något lägre flöde än Wilo Stratos Para i förhållande till styrsignal. I samband med ett sådant generationsbyte kan installationen drabbas av problem med lågt flöde. Om så är fallet, uppdatera Rego 5200 till v1.6-1-03 som tillåter justering av lägsta pumphastighet från HMI:et.

Wilo Stratos Maxo has a slightly lower flow than Wilo Stratos Para, relative to control signal. In connection with such a generational shift, the installation may suffer from low flow issues. If that is the case, update Rego 5200 to v1.6-1-03 which allows adjustment of lowest pump speed from the HMI.

Location of parameters in the menu structure of Rego 5200 v1.6-1-03:
10 Installer/ 1 Settings/ 7 Circulation pumps/ 2 Settings PC0/ 3 Settings PC0
Min speed, Heating
Min speed, DHW

Empfohlene SW > v1.6-1-03 beim Wechsel von PC0
Gefahr eines geringen Durchflusses.

SW recommandé > v1.6-1-03 lors du changement de PC0
Risque de faible débit.



Original Quality by Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar, Germany

GB importer: Bosch Thermotechnology Ltd.
Cotswold Way, Warndon
Worcester WR4 9SW, United Kingdom

