


DE Verwendungshinweis x-net Estrichmesspunkt

- Im Umkreis von 10 cm von dem montierten Estrichmesspunkt sollte sich kein Rohr / Kabel oder sonstiges Hindernis im Estrich befinden.
- Die vorhandene Estrichstärke kann an der Skala direkt abgelesen werden, in dem die Unterkante der Massskala korrekt auf der Estrichoberfläche angelegt wird und dann an der Unterkante des Messpunktschildes abgelesen wird.



Oben


4
5
6
7
8
9
cm 10

Kermi GmbH • Pankofen-Bahnhof 1 • 94447 Plattling • Telefon (09931) 501-0 • www.kermi.de • e-mail: info@kermi.de

13000634_1

EN Notes on use x-net screed measuring point

- There should be no pipe / cable or other obstacle in the screed within a 10 cm radius around the installed screed measuring point.
- The screed thickness present can be read directly on the scale by placing the bottom edge of the measurement scale directly on the surface of the screed and then reading at the bottom edge of the measurement point sign.



Top


4
5
6
7
8
9
cm 10

Kermi GmbH • Pankofen-Bahnhof 1 • 94447 Plattling • Telefon (09931) 501-0 • www.kermi.de • e-mail: info@kermi.de

13000634_1

FR Consigne d'utilisation du point de mesure de chape x-net

- Aucun tuyau / câble ou aucun obstacle ne doit se trouver dans la chape dans un rayon de 10 cm du point de mesure de chape monté.
- L'épaisseur de chape disponible peut être directement lue sur l'échelle, si le bord inférieur de l'échelle de mesure est correctement posé sur la surface de la chape et que la lecture a lieu sur le bord inférieur de la plaque du point de mesure.



En haut


4
5
6
7
8
9
cm 10

Kermi GmbH • Pankofen-Bahnhof 1 • 94447 Plattling • Téléphone (09931) 501-0 • www.kermi.de • e-mail: info@kermi.de

13000634_1

IT Indicazioni di utilizzo del punto di misura del massetto x-net

- Nella circonferenza di 10 cm dal punto di misura del massetto montato non deve essere presenti tubi/cavi, né altri ostacoli nel massetto.
- Lo spessore di massetto presente può essere rilevato direttamente sulla scala nella quale il bordo inferiore della scala dimensionale è disposto correttamente sulla superficie del massetto e quindi è rilevato sul bordo inferiore della targhetta del punto di misurazione.



In alto


4
5
6
7
8
9
cm 10

Kermi GmbH • Pankofen-Bahnhof 1 • 94447 Plattling • Telefon (09931) 501-0 • www.kermi.de • e-mail: info@kermi.de

13000634_1

CZ Upozornění k použití bodu pro měření vlhkosti potěru x-net

- ▶ V okruhu 10 cm od namontovaného bodu pro měření vlhkosti potěru by se v potěru neměla nacházet žádná trubka/kabel nebo jiná překážka.
- ▶ Stávající tloušťku potěru lze přímo odečíst na stupnici tak, že se spodní hrana měřicí stupnice správně přiloží na povrch potěru a poté se údaj odečte na spodní hraně štítku měřícího bodu.



Nahoře


4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____
cm 10 _____

Kermi GmbH • Pankofen-Bahnhof 1 • 94447 Plattling • Telefon (09931) 501-0 • www.kermi.de • e-mail: info@kermi.de

13000634_1

RO Indicații de utilizare a punctului de măsurare a șapei x-net

- ▶ În cadrul unui perimetru de 10 cm din jurul punctului de măsurare a șapei montat, nu trebuie să existe țevi/cabluri sau alte obstacole.
- ▶ Grosimea șapei poate fi citită direct de pe scală, cu condiția ca marginea inferioară a scalei de măsurare să fie așezată corespunzător pe suprafața șapei, valoarea fiind apoi citită la nivelul marginii inferioare a plăcii punctului de măsurare.



Sus


4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____
10 cm _____

Kermi GmbH • Pankofen-Bahnhof 1 • 94447 Plattling • Telefon (09931) 501-0 • www.kermi.de • e-mail: info@kermi.de

13000634_1

PL Wskazówka dotycząca zastosowania punktu pomiarowego do wylewki x-net

- ▶ W promieniu 10cm od zamontowanego punktu pomiarowego do wylewki nie mogą znajdować się rury/kable ani inne przeszkody w jastrychu.
- ▶ Dostępną grubość jastrychu można odczytać bezpośrednio ze skali, prawidłowo przykładając dolną krawędź skali pomiarowej do powierzchni jastrychu i odczytując na dolnej krawędzi tabliczki punktu pomiarowego.



U góry


4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____
cm 10 _____

Kermi GmbH • Pankofen-Bahnhof 1 • 94447 Plattling • Telefon (09931) 501-0 • www.kermi.de • e-mail: info@kermi.de

13000634_1

RU Указание по применению точки измерения стяжки для системы x-net

- ▶ В радиусе 10см от смонтированной точки измерения для стяжки не должны находиться труба/кабель или какое-нибудь препятствие в полу.
- ▶ Фактическая толщина стяжки пола отображается на измерительной шкале, для этого нижнюю кромку измерительной шкалы необходимо правильно приложить к поверхности стяжки пола и затем к нижней кромке панели для измерительных точек.



Сверху

4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____
10 см _____

Kermi GmbH • Pankofen-Bahnhof 1 • 94447 Plattling • Телефон (09931) 501-0 • www.kermi.de • e-mail: info@kermi.de

13000634_1