

MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

MADISON

27 502 360 Produktversion ab 31.07.2009



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss Auslauf max. 23 l/min
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 225 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 185 mm
- Höhe bis Luftsprudler 140 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 55 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Bronze gebürstet (PVD)	27 502 360-43
	Chrom	27 502 360-00
	Platin gebürstet	27 502 360-06
	Platin	27 502 360-08
	Messing (23kt Gold)	27 502 360-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 502 360-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 502 360-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 502 360-42
	Dark Platinum gebürstet	27 502 360-99

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90
• 1 Paar

Empfohlenes Zubehör




Zierkappen für Perfecto - Dark Bronze gebürstet (PVD) 12 801 970-43


MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

MADISON

27 502 360 Produktversion ab 31.07.2009
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

MADISON

27 502 360 Produktversion ab 31.07.2009


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_8

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklaration



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	2,00	2
1	20 000 360-43	Seitenteil	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
3	13 502 380-43	Auslauf	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
4	27 703 360-43	Brausegarnitur	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				