

VAIA Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrandmontage mit Umstellung - Champagne (22kt Gold)

VAIA

27 522 809 Produktversion ab 13.03.2017



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 21,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 347 mm
- Höhe bis Luftsprudler 244 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Champagne (22kt Gold)	27 522 809-47
	Chrom	27 522 809-00
	Platin gebürstet	27 522 809-06
	Platin	27 522 809-08
	Dark Brass matt	27 522 809-16
	Dark Bronze matt	27 522 809-17
	Dark Chrome	27 522 809-19
	Light Gold gebürstet	27 522 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 522 809-28
	Bronze gebürstet	27 522 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 522 809-46
	Dark Platinum gebürstet	27 522 809-99



VAIA Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrandmontage mit Umstellung - Champagne (22kt Gold)

VAIA

27 522 809 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate

Belgaqua_22_278_2 LGA_29


WRAS_2310

VAIA Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrandmontage mit Umstellung - Champagne (22kt Gold)

VAIA

27 522 809 Produktversion ab 13.03.2017

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	27 702 809-47	VAIA Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne (22kt Gold)	1,00	30
5	20 000 809-47	VAIA Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Champagne (22kt Gold)	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
3	20 000 808-47	VAIA Seitenventil , rechtsschließend , warm - Champagne (22kt Gold)	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
4	13 612 809-47	Auslauf	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	29 140 809-47	VAIA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne (22kt Gold)	1,00	30