


























# GROHE



<p><b>D</b> </p> <p>Es ist darauf zu achten, daß sich kein Wasser im Dichtbereich des Standanschlusses befindet.</p>	<p><b>GB</b> </p> <p>Observe that there is no water in the sealing area of the pillar union.</p>	<p><b>F</b> </p> <p>Veiller à ce qu'il n'y ait pas de pénétration d'eau dans la partie étanche du raccord colonnette.</p>
<p><b>E</b> </p> <p>Debe prestarse atención a que no haya agua en la zona de la junta de la columna.</p>	<p><b>I</b> </p> <p>Accertarsi che non vi sia acqua nelle parti di tenuta del raccordo a colonna.</p>	<p><b>NL</b> </p> <p>Let erop, dat zich geen water in de buurt van de afdichting van de standaansluiting bevindt.</p>

<p><b>S</b> </p> <p>Kontrollera att inget vatten finns vid anslutningens packning.</p>	<p><b>DK</b> </p> <p>Der må ikke være vand i standardtilslutningens tætningsområde.</p>	<p><b>N</b> </p> <p>Pass på at det ikke er noe vann i tetningsområdet til tilkoblingen.</p>
<p><b>FIN</b> </p> <p>Huomaa, että tasoliitännän tiivistysalueella ei saa olla yhtään vettä.</p>	<p><b>PL</b> </p> <p>Należy zwrócić uwagę, aby w obrębie uszczelnienia przyłącza stojącego nie znalazła się woda.</p>	<p><b>UAE</b> </p> <p>ويراعى هنا ضمان عدم وجود المياه في منطقة سد طرف التوصيل.</p>
<p><b>GR</b> </p> <p>Θα πρέπει να προσέξετε ώστε να μην υπάρχει νερό στην περιοχή στεγανοποίησης της κάθετης βάσης.</p>	<p><b>CZ</b> </p> <p>Je třeba dbát na to, aby se v utěsněné oblasti svislé přípojky nenacházela voda.</p>	<p><b>H</b> </p> <p>Figyelni kell arra, hogy az álló csatlakoztató tömítési területén ne legyen víz.</p>
<p><b>P</b> </p> <p>Prestar atenção para que não haja água na zona de vedação as colunas prismáticas.</p>	<p><b>TR</b> </p> <p>Duş askı bağlantılarının sızdırmazlık alanında su olmamasına dikkat edilmelidir.</p>	<p><b>RUS</b> </p> <p>Необходимо следить за тем, чтобы вода не попадала в уплотнительную зону вертикального крепления.</p>
<p><b>SK</b> </p> <p>Pri montáži je dôležité dbať na to, aby sa v utesnenej oblasti zvislej prípojky nenachádzala voda.</p>	<p><b>SLO</b> </p> <p>Pazite, da v tesnilnem predelu stoječih priključkov ni vode.</p>	<p><b>HR</b> </p> <p>Treba se paziti na to, da se nikakva voda ne nalazi brtvenom području stajaćeg priključka.</p>
<p><b>BG</b> </p> <p>Трябва да се внимава да не се мокрят уплътненията в стоящата връзка.</p>	<p><b>EST</b> </p> <p>Jälgige seda, et püstliidese tihendatavas piirkonnas ei oleks vett.</p>	<p><b>LV</b> </p> <p>Sekot tam, lai stenda pieslēguma nobīvētajā zonā nebūtu ūdens.</p>
<p><b>LT</b> </p> <p>Žiūrėkite, kad toje vietoje, kur užsandinamas stovo prijungimas, nebūtų vandens.</p>		